


CATASTRO DE SINGULARIDADES				
Detalle del Catastro				
Singularidad	CANOA			
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE			
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE			
Grado de Mantención	MALO			
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	397.65 HA (25%)			
Fecha de Construcción	1920			
Acceso	DIFFICULTADA ALTA			
Tipo de Rehabilitación	RECONSTRUCCION PILARES DE SOPORTE Y SELLADO DE FISURAS			
Observaciones	CANOA EN ESTADO GRAVE DE DETERIORO. PRESENTA FILTRACIONES Y SUS PILARES DE CONTENCION SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO DE COLAPSO.			
Consultor Responsable	CIREN			
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA			
Geometría				
Tipo de Sección	RECTANGULAR			
Materialidad	HORMIGON			
Ancho (m)	2			
Alto (m)	1			
Largo (m)	10			
Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3

**ciren**  
CIREN & TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS



Región	VALPARAISO
Provincia	QUILOTA
Comuna	NOGALES
Cuenca	RIO ACONCAGUA
Subcuenca	ACOBANCO ALTO
Nombre del Canal	CANAL MAUZO
KM o Tramo	SECTOR CHILHUE
Fecha	10/19/2023
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	148
Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6357574.00 m
Este	274136.00 m

## CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO


ciren



Descripción General	
Fecha de creación	11/24/2023
Código Institucional	540001003118000000000
Observación	
Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	1,200
Nombre Organización	ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL MAUCO
Número de Usuarios	280
Fuente de Abastecimiento	RIO ACONCAGUA
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	1615,4 HA (100%)
Caudal total por derecho (m <sup>3</sup> /s)	
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD MEDIA
Características de Infraestructura	ZONA DE DERRUMBE. CANAL BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. LA ZONA CRITICA COMIENZA DESDE 200 MTS DE LA BOCATOMA HASTA 1,200 MTS AGUAS ABAJO, AFECTANDO A 280 REGANTES Y AFECTANDO A 1.615 HECTAREAS DE RIEGO.
Observaciones	PERTENECE A LA JUNTA DE VIGILANCIA TERCERA SECCIÓN DE RIO ACONCAGUA. SU ORGANIZACIÓN DE USUARIO CORRESPONDE A LA ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL MAUCO. SU PRESIDENTE ES EDUARDO LARRAIN Y SU ADMINISTRADOR JULIO VALDIVIA. SE PUEDE CONTACTAR AL 9 92292439 (EDUARDO LARRAIN), 992364042 (JULIO VALDIVIA) O AL CORREO CANALMAUCO86@gmail.com.
Consultor Responsable	JURE
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

## Información General de Catastro

Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3





Región	VALPARAISO
Provincia	QUILLOTA
Comuna	NOGALES
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre de Infraestructura	CANAL MAUCO
Sector	RIO ACONCAGUA, ENTRE BOCATOMA Y 1,200 METROS AGUAS ABAJO
Fecha	10/19/2023
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	4096312.0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un tramo	
Cota (Inicio) m.s.n.m	189
Cota (Final) m.s.n.m	186

## Coordinadas

Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (INICIAL)	6368518.00 m
Este (INICIAL)	28991.00 m
Norte (FINAL)	6367472.00 m
Este (FINAL)	289901.00 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES				
<b>Detalle del Catastro</b>				
Singularidad	CANOA			
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE			
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE			
Grado de Mantención	MALO			
Superficie Afectada (Aprox.)	397,65 HA (25%)			
Fecha de Construcción	1920			
Acceso	DIFICULTADA ALTA			
Tipo de Rehabilitación	RECONSTRUCCION PILARES DE SOPORTE			
Observaciones	CANOA EN ESTADO GRAVE DE DERRUMBE. PRESENTA FILTRACIONES Y LOS PILARES QUE SE SOSTIENEN SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO DE COLAPSO.			
Consultor Responsable	CIREN			
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA			
<b>Geometría</b>				
Tipo de Sección	RECTANGULAR			
Materialidad	HORMIGON			
Ancho (m)	2			
Alto (m)	1			
Largo (m)	10			
<b>Información General de Catastro</b>				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3
				4

**ciren**  
Centro de Investigación y Recursos Naturales



Región	VALPARAISO
Provincia	QUILLOTA
Comuna	NOGALES
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL MAUCO
KM o Tramo	SECTOR CHILHUE
Fecha	10/19/2023
Obra N°	
Cantidad de Fotos	4
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Cota m.s.n.m	157
<b>Coordenadas</b>	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6357788.00 m
Este	274235.00 m


## CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	ALCANTARILLA
Estado (Factores Técnicos)	BUENO
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantención	MALO
Superficie Afectada (Aprox.)	273,72 HA (17%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTADA BAJA
Tipo de Rehabilitación	HABILITACION Y DESPEJE DE ESCOMBROS
Observaciones	ALCANTARILLA OBSTACULIZADA COMPLETAMENTE CON BASURA.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	HORMIGON
Ancho (m)	2
Alto (m)	1
Largo (m)	20

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
	1			Orden
	2			
	3			
	4			



Región	VALPARAISO
Provincia	QUILLOTA
Comuna	NOGALES
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL MAUCO
KM o Tramo	SECTOR SAN RAMON
Fecha	10/19/2023
Obra N°	
Cantidad de Fotos	4
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	153

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	635960.00 m
Este	270325.00 m