CATASTRO DE SINGULARIDADE

Detaile del Catastro		
Singularidad	CANDA	
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE	
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE	
Grado de Mantención	MALO	
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	269,39 (60%)	
Fecha de Construcción		
Acceso	DIFICULTADA BAJA	
	CANOA EN ESTADO GRAVE DE DERRUMBE. PRESENTA FILTRACIONES	
Observaciones	Y SUS PAREDES IMPROVISADAS CON PLANCHAS DE ZINC CON ALTAS PROBABILIDADES DE DESACOPLE.	
	SE REQUIERE REEMPLAZAR LA CANOA EXISTENTE POR UNA NUEVA	
Tipo de Rehabilitación	CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS. HORMIGON ARMADO DE 13 M	
	DE LARGO, ANCHO Y ALTO DE 1 M, CON UN ESPESOR DE 0,25 M.	
Consultor Responsable	CIREN	

Geometria		
Tipo de Sección	RECTANGULAR	
Materialidad	HORMIGON Y PLANCHAS DE ZINC	
Ancho (m)	1	
Alto (m)	1	
Largo (m)	13	

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				2
				2





The state of the s	The state of the s		
Región	VALPARAISO		
Provincia	LOS ANDES		
Comuna	SAN ESTEBAN		
Cuenca	RIO ACONCAGUA		
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO		
Nombre del Canal	CANAL SALERO		
KM o Tramo			
Fecha	11/30/2023		
Obra N°			
Cantidad de Fotos	4		
Código BIP	40046312-0		
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y		
	MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO		
	Si es Puntual		
Cota m.s.n.m	893		

Coordenadas		
Datum	WGS 1984	
Huso	19 H	
Norte	6367271.75 m	
Este	355019.15 m	





CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEG

ciren

	Descripción General	
Fecha de creación	11/30/2023	
Código Institucional	5400010011120000000000	
Observación		

Observación	
	Detalle de Infraestructura de Riego
Tipo de Infraestructura	BOCATOMA
Longitud (m)	30
Nombre Organización	COMUNIDAD DE CANALISTAS CANAL SALERO
Numero de Usuarios	95
Fuente de Abastecimiento	RÍO ACONCAGUA
Fecha de Construcción	
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	452,33 HA (100%)
Caudal total por derecho (m3/s)	0.6606
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTADA MEDIA
Características de Infraestructura	TOMA LATERAL DEL CANAL SALERO DE ANCHO 7 M, COMPUESTO MAYORMENTE POR ÁRIDOS.
Observaciones	TOMA LATERAL EN ESTADO REGULAR POR ARRASTRE DE MATERIAL, DEBIDO AL FLUIO TORRENTE DEL RÍO ACONCAGUA. SE PUEDE CONTACTAR AL 983062064 (RAFAEL BIANCHINI FROST) O AL CORREO ribtgricola@gmail.com
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3
				- 4





Región	VALPARAISO		
Provincia	LOS ANDES		
Comuna	SAN ESTEBAN		
Cuenca	RIO ACONCAGUA		
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO		
Nombre de Infraestructura	CANAL SALERO		
Sector	TOMA		
Fecha	11/30/2023		
Obra N°			
Cantidad de Fotos	4		
Código BIP	40046312-0		
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y		
Nombre de la micativa	MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO		
	Si es un tramo		
Cota (Inicio) m.s.n.m	903		
Cota (Final) m.s.n.m	902		

Coordenadas		
Datum	WGS 1984	
Huso	19 H	
Norte	6365673.44 m	
Este	356444.18 m	