CATASTRO DE SINGULARIDADES

Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantención	REGULAR
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	19,66 HA (100%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD MEDIA
Observaciones	COMPUERTA DE ADMISION EN BOCATOMA METALICA DE 1,2 M DE ANCHO POR 1,5 M DE ALTO POR 0,01 M DE ESPESOR. COMPUERTA CON HOJA (PUERTA) MAS BAJA DE LO NECESARIO, POR LO QUE EL AGUA PASA POR ARRIBA DE ELLA.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR HOJA (PUERTA) DE COMPUERTA
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	1.2
Alto (m)	1.5
Espesor (m)	0.01

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3
				4



Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	PETORCA
Cuenca	RIO PETORCA
SubCuenca	RIO PETORCA ALTO
Nombre del Canal	CANAL CALLE LARGA
KM o Tramo	
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	4
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	749

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6438536.14 m
Este	330038.69 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Descripción General	
Fecha de creación	5/14/2024
Código Institucional	5101010001080000000000
Observación	NA

Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	60
Nombre Organización	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL CALLE LARGA
Numero de Usuarios	13
Fuente de Abastecimiento	RIO PEDERNAL
Fecha de Construcción	
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	19.66 HA (100%)
Caudal total por derecho (m3/s)	0.013
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD MEDIA
Caracteristicas de Infraestructura	ZONA DE DERRUMBE. CANAL REVESTIDO CON HORMIGON BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. LA ZONA CRITICA COMIENZA EN COMPUERTA DE ADMISION HASTA 60 M AGUAS ABAJO .
Observaciones	ZONA DE DERRUMBE. CANAL BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. LA ZONA CRITICA COMIENZA COMPUERTA DE ADMISION HASTA 60 M AGUAS ABAJO. SE PUEDE CONTACTAR AL 996005999 (IGNACIO LOBOS -PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3
				4
				5
				6



Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	PETORCA
Cuenca	RIO PETORCA
SubCuenca	RIO PETORCA ALTO
Nombre de Infraestructura	CANAL CALLE LARGA
Sector	
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	6
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un tramo	
Cota (Inicio) m.s.n.m	749
Cota (Final) m.s.n.m	749

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (Inicio)	6438536.14 m
Este (Inicio)	330038.69 m
Norte (Final)	6438505.00 m
Este (Final)	329993.00 m