

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Denominación General	
Fecha de creación	6/10/2024
Código Institucional	54020100211000000000
Observación	
Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipos de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	4.680
Nombre Organización	ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU
Número de Usuarios	210
Punto de Abastecimiento	RIO ACOCINGUA
Superficie Afectada (HA TOTAL)	792,82 (HA 10 3%)
Superficie Total por derecho (m2/s)	3,3
Uso de Suelo	PRIVADA
Acceso	DIFFICULTAD ALTA
Características de Infraestructura	TRAMO DE CANAL DE 4.680 M DE LARGO SIN REVESTIR DE DIFÍCIL ACCESO PARA LIMPIEZA DE SEDIMENTOS. SE OBSERVA VEGETACION EN EL INTERIOR PRODUCE PROBLEMAS EN LOS TURNOS DE REGO, POR DEMORA DE CAUDAL
Observaciones	TRAMO DE CANAL DE 4.680 M DE LARGO SIN REVESTIR DE DIFÍCIL ACCESO PARA LIMPIEZA DE SEDIMENTOS. SE OBSERVA VEGETACION EN EL INTERIOR PRODUCE PROBLEMAS EN LOS TURNOS DE REGO, POR DEMORA DE CAUDAL SE PUEDE CONTACTAR AL 994650741 (MIRKO VARASOVIC-PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Usuario Responsable	CRISTIAN CORREA

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios		Nombre	Tamaño	Creación
		ID		Orden
				1
				2
				3
				4
				5



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	CATEMU
Comuna	NO ACOINGUA
Subcomuna	ACOCINGUA BRIO
Nombre de Infraestructura	CANAL ABAJO DE CATEMU
Fecha	6/10/2024
Número de Fotos	5
Código BIP	40046112-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y INFORMACIÓN PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
SE en un Valle	
Cota (Inicio) m.s.n.m	499
Cota (Final) m.s.n.m	488
Coordenadas	
Altura	WGS 1984
Longitud	10°15'
Latitud (INICIAL)	63°37'46.98 m
Latitud (FINAL)	63°37'46.98 m
Longitud (INICIAL)	63°37'46.98 m
Longitud (FINAL)	63°37'46.98 m


CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	6/10/2024
Código Institucional	540001002110000000000
Observación	

Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	1.155
Nombre Organización	ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU
Numero de Usuarios	210
Fuente de Abastecimiento	RIO ACONCAGUA
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	754,73 HA (92%)
Caudal total por derecho (m3/s)	2,3
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD ALTA
Características de Infraestructura	ZONA DE DERRUMBE. 1155 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO.
Observaciones	ONA DE DERRUMBE. 1155 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. SE PUEDE CONTACTAR AL 994450741 (MIRKO YAKASOVIC-PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2
				3
				4




Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	CATEMU
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre de Infraestructura	CANAL ABAJO DE CATEMU
Sector	
Fecha	6/10/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	4
Código BIP	AD046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un tramo	
Cota (Inicio) m.s.n.m	485
Cota (Final) m.s.n.m	482

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Modo	19 W
Norte (INICIAL)	6371562.60 m
Este (INICIAL)	316647.44 m
Norte (FINAL)	6372263.60 m
Este (FINAL)	317066.57 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General				
Fecha de creación	6/10/2024			
Código Institucional	54003002311000000000			
Observación				
Detalle de Infraestructura de Riego				
Tipos de infraestructura	CANAL			
Longitud (m)	170			
Nombre Organización	ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU			
Numero de Usuarios	210			
Fuente de Abastecimiento	RIO ACOCINGUA			
Superficie Abastecida (H.A. TOTAL)	789.44 H.A. (91%)			
Superficie Abastecida (H.A. TOTAL)	3			
Uso de Suelo	PRIMARIA			
Acceso	DIFICULTAD ALTA			
Características de Infraestructura	ZONA DE DERRUMBES. 570 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO.			
Observaciones	ZONA DE DERRUMBES. 570 M DE CANAL SIN REVESTIR, BORDEA EL CERRO EN QUE SE PRODUCE DERRUMBES DE MATERIAL SOLIFICADO. SE PUEDE CONTACTAR AL SR. RAFAEL AL. (FONO 94450514) (FONO 94450514) (PRESIDENTE)			
Consultor Responsable	CIREN			
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA			
Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3



Ubicación	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIX
Comuna	CATEMU
Cuenta	RIO ACOCINGUA
Subcuenta	ACOCINGUA BARRIO
Nombre de Infraestructura	CANAL ABAJO DE CATEMU
Fecha	6/10/2024
Obras N°	4
Cantidad de Fotos	4
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Se en un terreno	482
Cota (Inicio) m.s.n.m	475
Cota (Fin) m.s.n.m	475

Coordenadas	
Utm	WGS 1984
Utm	18 N
Utm (Norte)	6372384.87 m
Utm (Este)	317088.89 m
Utm (Norte)	6372383.56 m
Utm (Este)	317079.28 m


CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	6/10/2024
Código Institucional	54000100211000000000
Observación	

Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	1.950
Nombre Organización	ASOCIACIÓN DE CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU
Número de Usuarios	210
Fuente de Abastecimiento	RIO ACONCAGUA
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	611,69 HA (75%)
Caudal total por derecho (m3/s)	2.3
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Características de Infraestructura	TRAMO DE CANAL DE 1.950 M DE LARGO SIN REVESTIR DONDE SE OBSERVA VEGETACION EN EL INTERIOR Y SEDIMENTACIÓN. POSEE BAJA PENDIENTE POR LO QUE PRODUCE PROBLEMAS EN LOS TURNOS DE RIEGO, POR DEMORA DE CAUDAL.
Observaciones	TRAMO DE CANAL DE 1.950 M DE LARGO SIN REVESTIR DONDE SE OBSERVA VEGETACION EN EL INTERIOR Y SEDIMENTACIÓN. POSEE BAJA PENDIENTE POR LO QUE PRODUCE PROBLEMAS EN LOS TURNOS DE RIEGO, POR DEMORA DE CAUDAL. SE PUEDE CONTACTAR AL 994450741 (MRKO YAKASOVIC- PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2
				3
				4
				5



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	CATEMU
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre de Infraestructura	CANAL ABAJO DE CATEMU
Sector	-
Fecha	6/10/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	5
Código BIP	40046312-0
Nombre de la iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un tramo	
Cota (Inicio) m.s.n.m	468
Cota (Final) m.s.n.m	468

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Utrso	19 H
Norte (INICIAL)	6377134.80 m
Este (INICIAL)	319415.54 m
Norte (FINAL)	6378961.00 m
Este (FINAL)	319240.00 m


CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	6/10/2024
Código institucional	5400010021110000000000
Observación	

Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	8
Nombre Organización	ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU
Numero de Usuarios	210
Fuente de Abastecimiento	RIO ACONCAGUA
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	322,24 HA (39%)
Caudal total por derecho (m3/s)	2.3
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Características de Infraestructura	ESTERO GOMEZ (ESTERO CATEMU) ATRAVIESA CANAL SIN REVESTIR, AFECTANDO EN LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE.
Observaciones	ESTERO GOMEZ (ESTERO CATEMU) ATRAVIESA CANAL SIN REVESTIR, AFECTANDO EN LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE. SE PUEDE CONTACTAR AL 994450741 (MIRKO YAKASOVIC-PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios		Nombre	Tamaño	Creación
ID	Orden			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	CATEMU
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre de Infraestructura	CANAL ABAJO DE CATEMU
Sector	-
Fecha	6/10/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	5
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un tramo	
Cota (Inicio) m.s.n.m	456
Cota (Final) m.s.n.m	456

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (INICIAL)	6379178.30 m
Este (INICIAL)	318350.80 m
Norte (FINAL)	6379172.25 m
Este (FINAL)	318346.46 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	322,24 HA (39%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTADA BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE DESCARGA CON ESTRUCTURA DE MANIOBRA EN MAL ESTADO
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE CONSTRUIR ESTRUCTURA DE MANIOBRA DE HORMIGON.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	MADERA
Ancho (m)	-
Alto (m)	-
Espesor (m)	-

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios		ID	Nombre	Tamaño
				Creación
				Orden
				1
				2
				3



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	CATEMU
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL ABAJO DE CATEMU
KM o Tramo	-
Fecha	6/10/2024
Obra N°	-
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	456

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6379108.16 m
Este	318318.29 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenión	REGULAR
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	145,15 HA (18%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTADA MEDIA
Observaciones	COMPUERTA DE DESCARGA CON ESTRUCTURA DE MANIOBRA EN MAL ESTADO. VASTAGO FORZADO DOBLANDO LA HOJA DE COMPUERTA
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE CONSTRUIR ESTRUCTURA DE MANIOBRA DE HORMIGON Y REEMPLAZAR COMPUERTA.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	1.07
Alto (m)	1.1
Espesor (m)	0.007

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2
				3



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	CATEMU
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL ABAJO DE CATEMU
KM o Tramo	-
Fecha	6/10/2024
Obra N°	-
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	448

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6375646.30 m
Este	316879.17 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	REGULAR
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	145,15 HA (18%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTADA MEDIA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA CANOA EN MAL ESTADO.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR HOJA (PUERTA) DE COMPUERTA
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METÁLICA
Ancho (m)	1.58
Alto (m)	0.8
Espesor (m)	0.007

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2
				3
				4



Región	VALPARAÍSO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	CATEMU
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL ABAJO DE CATEMU
KM o Tramo	-
Fecha	6/10/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	5
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	448

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6375646.30 m
Este	316879.17 m