


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Datos del Catastro	
Regularidad	VERTEDERO
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	BUENO
Estado de Mantenimiento	BUENA
Superficie Abierta (H. DE AR TOTAL)	695.24 HA (100%)
Fecha de Construcción	DIFICULTAD ALTA
Notas	
Observaciones	VERTEDERO LATERAL CON FIGURAS DONDE SE INFILTRA EL AGUA
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REPARAR FIGURAS.
Consultor Responsable	CIEN
Monitor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	IRREGULAR
Longitud	10.0000 m
Ancho (m)	-
Área (m²)	-
Capacidad (m³)	-

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden




Región	VALPARAISO
Provincia	PETRONA
Municipalidad	PETRONA
Comuna	PETRONA
Barrio	INDUSTRIAL
Subcuenca	RIO PETRONA ALTO
Nombre del Canal	CANAL SOBREPANTE - CHIBOLEL
Clave Canal	
Fecha	5/24/2024
Cantidad de Fotos	6
Fecha del	05/24/2024
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Clave de Proyecto	SI 23 Petrona
Cota m.s.n.m	932
Coordenadas	
Utm	18Q UTM
Este	574
Norte	643575.33 m
Elev	33066.54 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Información General				
Fecha de creación	5/2/2024			
Código (Institucional)	5100100012000000000			
Observación	NA			
Detalle de Infraestructura de Riego				
Tipo de Infraestructura	CANAL			
Cantidad (m)	270			
Nombre Organización	ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL SOBIBANTE - CHINCOLCO			
Nombre de Usuario	318			
Cuenta de Abastecimiento	RIO DEL SOBIBANTE			
Fecha de Construcción				
Cuadrante Agrícola (N. de AB TOTAL)	(65 de HA (100%))			
Cantidad total por derecho (m ³ /s)	1.218			
Tipo de Red	PRIMARIA			
Usos	RIEGUISTAR MEDIA			
Características de Infraestructura	270 M DE TRAMO REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA. CANAL TRAPEZOIDAL.			
Observaciones	270 M DE TRAMO REVESTIDO CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DONDE SE ENCUENTRAN CON ROTURAS EN SUS BARRILES Y BASE, PRODUCIENDO DE INFILTRACION. SE PUEDE CONTACTAR AL 995019640 (HADAMIRO TORO - PRESIDENTE)			
Consultor Responsable	CIREN			
Usuario Responsable	CRISTINA CORREA			
Información General de Catastro				
Métodos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Cantidad	Otros



Municipio	CHINCOLCO
Provincia	PETROLA
Comuna	PETROLA
Cuadrante	65 DE PETROLA
Subcuenca	RIO PETROLA ALTO
Nombre de Infraestructura	CANAL SOBIBANTE - CHINCOLCO
Fecha	5/2/2024
Código de Foto	
Código de Foto	6094212-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Nombre de la iniciativa	SI es un tramo
Código de la actividad	954
Código de la actividad	954
Coordenadas	
Utm	WGS 1984
Zone	18 S
North (meters)	6416376.23 m
East (meters)	339266.54 m
North (feet)	6416376.23 m
East (feet)	339266.54 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	SIFON
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Estado de Mantenimiento	REGULAR
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	14.65 HA (2,1%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	SIFON DE HORMIGÓN DE 8 M DE LARGO POR 0.95 M DE ANCHO, POSEE INFILTRACION. SIFON SE UBICA EN DERIVADO EL MANZANO
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REPARAR FISURAS.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materiales	HORMIGÓN
Ancho (m)	0.95
Alto (m)	0.95
Largo (m)	8

Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7



Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	PETORCA
Cuenca	RIO PETORCA
SubCuenca	RIO PETORCA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL CHINCOLCO
Km. Tramo	
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código QR	40046312-0
Nombre de la iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Cota m. s. n. m	Si es Puntual 646

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6412955.93 m
Este	325647.79 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	TRANQUE
Estado (Factores Técnicos)	BUENO
Estado (Factores de Gestión)	BUENO
Grado de Mantención	BUENO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	-
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	TRANQUE EXTRAPREDIAL REVESTIDO CON GEOMEMBRANA CON CAPACIDAD DE 180.000 M3. SUS SINGULARIDADES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
Tipo de Rehabilitación	-
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	-
Materialidad	REVESTIDO CON GEOMEMBRANA
Ancho (m)	-
Alto (m)	-
Largo (m)	-

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3
					4
					5
					6



Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	PETORCA
Cuenca	RIO PETORCA
SubCuenca	RIO PETORCA ALTO
Nombre del Canal	CANAL CHINCOLCO
KM o Tramo	
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	6
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	694

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6433441.54 m
Este	328254.37 m