


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenición	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	83,67 HA (59%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA DE 0,5 M DE ANCHO POR 0,85 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.5
Alto (m)	0.85
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCLUVIÑA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1044

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6398864.59 m
Este	344704.71 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	89,33 HA (63%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,45 M DE ANCHO POR 0,90 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.45
Alto (m)	0.9
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCLUVIÑA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1048


Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6398971.65 m
Este	344854.40 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES

Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenición	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	2,25 HA (2%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,45 M DE ANCHO POR 0,45 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.45
Alto (m)	0.45
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCLUVIÑA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1048

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6398971.65 m
Este	344854.40 m




CATASTRO DE SINGULARIDADES

Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	91,38 HA (65%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA DE 0,85 M DE ANCHO POR 0,45 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA



Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.85
Alto (m)	0.45
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCLUVIÑA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1050

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399097.76 m
Este	345040.32 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	4,17 HA (3%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,45 M DE ANCHO POR 0,45 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.45
Alto (m)	0.45
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCUVIÑA
Km o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1050

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399097.76 m
Este	345040.32 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenión	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	95,75 HA (68%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA DE 1,03 M DE ANCHO POR 0,45 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	1.03
Alto (m)	0.45
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCLUVIÑA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1051

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399135.36 m
Este	345081.49 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenición	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	3,19 HA (2%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,45 M DE ANCHO POR 0,45 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.45
Alto (m)	0.45
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCLUVIÑA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1051

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399135.36 m
Este	345081.49 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES

Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	98,94 HA (70%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA DE 1,03 M DE ANCHO POR 0,45 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA



Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	1.03
Alto (m)	0.45
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCLUVIÑA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1052

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399150.96 m
Este	345094.30 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	1,72 HA (1%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,45 M DE ANCHO POR 0,55 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.45
Alto (m)	0.55
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCUVIÑA
Km o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1052


Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399150.96 m
Este	345094.30 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES

Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	100,67 HA (71%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA DE 1,03 M DE ANCHO POR 0,45 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	1.03
Alto (m)	0.45
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
ID				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCLUVIÑA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1055

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399270.33 m
Este	345243.81 m



CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	7,58 HA (5%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,45 M DE ANCHO POR 0,55 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.45
Alto (m)	0.55
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
ID				
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCUVIÑA
KM o Tramo	-
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046212-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1055

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399270.33 m
Este	345243.81 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenición	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	108,25 HA (77%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA DE 1,25 M DE ANCHO POR 0,45 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	1.25
Alto (m)	0.45
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCUVIÑA
Km o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1056

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399243.50 m
Este	345301.63 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES

Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	1,31 HA (1%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,45 M DE ANCHO POR 0,45 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA



Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.45
Alto (m)	0.45
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCLUVIÑA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1056

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399243.50 m
Este	345301.63 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES

Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	117,90 HA (84%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA DE 1,03 M DE ANCHO POR 0,65 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA



Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	1.03
Alto (m)	0.65
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCLUVIÑA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1058

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399319.92 m
Este	345462.24 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	0,42 HA (0,3%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,45 M DE ANCHO POR 0,65 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE LIMPIAR HOJA METALICA Y RANURA MEDIANTE ARENADO
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.45
Alto (m)	0.65
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-INCLUVIÑA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1058

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6399319.92 m
Este	345462.24 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	1/30/2024
Código Institucional	5423010001040100000000
Observación	
Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	2.466
Nombre Organización	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE
Numero de Usuarios	64
Fuente de Abastecimiento	RÍO PUTAENDO
Fecha de Construcción	-
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	14.09 HA (100%)
Caudal total por derecho (m³/s)	0.4216
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Características de Infraestructura	CANAL NO REVESTIDO CON DIFÍCIL ACCESO PARA MANTENCIÓN
Observaciones	CANAL NO REVESTIDO CON ANCHO DE 0,7 M. DIFÍCIL ACCESO PARA MANTENCIÓN. SE PUEDE CONTACTAR AL 992394510 (GUILLERMO MARTINEZ JARUFE-PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios		Nombre	Tamaño	Creación
ID				
				1
				2
				3
				4



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre de Infraestructura	CANAL EL TRANQUE-LOS GUINDOS
Sector	SECTOR ALTO O NORTE
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	4
Código RIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGÍAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un tramo	
Cota (Inicio) m.s.n.m	1038
Cota (Final) m.s.n.m	1004

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (Inicio)	6398977.93 m
Este (Inicio)	344367.17 m
Norte (Final)	6398432.01 m
Este (Final)	342129.27 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	63,93 HA (100%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD MEDIA
Observaciones	COMPUERTA DE DESCARGA DESARENADOR METALICA DE 0,42 M DE ANCHO. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA EN MAL ESTADO
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN A COMPUERTA E INSTALAR VOLANTE PARA VASTAGO DE 0,3556 M
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.42
Alto (m)	
Espesor (m)	

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-LA DISCORDIA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	1003

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6397702.38 m
Este	342875.47 m


CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	1/30/2024
Código Institucional	5423010001040100000000
Observación	

Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	1.130
Nombre Organización	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE
Numero de Usuarios	64
Fuente de Abastecimiento	RÍO PUTAENDO
Fecha de Construcción	-
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	26,68 HA (42%)
Caudal total por derecho (m³/s)	0.4216
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Características de Infraestructura	TRAMO ENTUBADO CON DIAMETRO MENOR
Observaciones	PUNTO DONDE TUBERÍA CAMBIA DE DIAMTRO A UNO MENOR, PRODUCIENDO REBALSE . SE PUEDE CONTACTAR AL 992394510 (GUILLERMO MARTINEZ JARUFE-PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios		Nombre	Tamaño	Creación
ID				
				1
				2
				3



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre de Infraestructura	CANAL EL TRANQUE-LA DISCORDIA
Sector	SECTOR ALTO O NORTE
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un tramo	
Cota (Inicio) m.s.n.m	980
Cota (Final) m.s.n.m	963

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (Inicio)	6396883.22 m
Este (Inicio)	341915.2 m
Norte (Final)	6396271.87 m
Este (Final)	341243.96 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenión	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	5,65 HA (9%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA NORPONIENTE DE 0,44 M DE ANCHO POR 0,65 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO. COMPUERTA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN A COMPUERTA Y CAMBIAR EJE Y PLACA DAÑADA
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.44
Alto (m)	0.65
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-LA DISCORDIA
Km o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	963

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6396271.87 m
Este	341243.96 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	1,23 HA (2%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,48 M DE ANCHO POR 0,45 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. NO CONTIENE HOJA METALICA
Tipo de Rehabilitación	INSTALAR HOJA METALICA
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.48
Alto (m)	0.45
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-LA DISCORDIA
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	958


Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6396300.10 m
Este	340888.71 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	1/30/2024
Código institucional	5423010001040100000000
Observación	
Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	-
Nombre Organización	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE
Numero de Usuarios	54
Fuente de Abastecimiento	RÍO PUTAENDO
Fecha de Construcción	-
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	1.23 HA (2%)
Caudal total por derecho (m3/s)	0.4216
Tipo de Red	SECUNDARIA
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Características de Infraestructura	TRAMO REVESTID CON LOSETA DE HORMIGÓN EN MAL ESTADO
Observaciones	LOSETAS SE INCLINAN AL INTERIOR DEL CANAL. SE PUEDE CONTACTAR AL 992394510 (GUILLERMO MARTINEZ JARUFE-PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre de Infraestructura	CANAL EL TRANQUE-LA DISCORDIA
Sector	SECTOR ALTO O NORTE
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGÍAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un tramo	
Cota (Inicio) m.s.n.m	958
Cota (Final) m.s.n.m	-

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (Inicio)	6396300.10 m
Este (Inicio)	340888.71 m
Norte (Final)	6396351.19 m
Este (Final)	340846.57 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE ÁR TOTAL)	4,42 HA (7%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD MEDIA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,97 M DE ANCHO POR 0,5 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. DESGASTE DE COMPUERTA Y OXIDO.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE CAMBIAR COMPUERTA DE MISMAS DIMENSIONES
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.97
Alto (m)	0.5
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL EL TRANQUE-LA DISCORDIA
KM o Tramo	-
Fecha	1/30/2024
Obra N°	-
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	958

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6396046.39 m
Este	341012.76 m