


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	ALCANTARILA
Estado (Factores Técnicos)	BUENO
Estado (Factores de Gestión)	BUENO
Grado de Mantenimiento	REGULAR
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	2,84 HA (5%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	ALCANTARILLA CILINDRICA DE HORMIGÓN 4 M LARGO Y 0,4 M DE DIAMETRO SE EMBANCA CONTINUAMENTE, OBSTRUYENDO EL PASO DEL AGUA. RAMAL EL GANCHO DEL CANAL MONTOYA.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REALIZAR LIMPIEZA.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	CILÍNDRICO
Materialidad	HORMIGÓN
Ancho (m)	0,4
Alto (m)	0,4
Largo (m)	4

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3
					4



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL MONTOYA
KM o Tramo	SECTOR PONIENTE
Fecha	3/7/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	4
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	827

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6389704.76 m
Este	337654.04 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	DEFICIENTE
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	2,58 HA (5%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACIÓN METÁLICA DE 0,5 M DE ANCHO POR 0,6 M DE ALTO POR 0,008 M DE ESPESOR. COMPUERTA EN MAL ESTADO. RAMAL EL GANCHO DEL CANAL MONTOYA.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR COMPUERTA POR UNA METÁLICA CON LAS MISMAS DIMENSIONES, INCLUYENDO VOLANTE, CADENA CON CANDADO, BUJE Y VÁSTAGO.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METAL
Ancho (m)	0,5
Alto (m)	0,6
Espesor (m)	0,008

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL MONTOYA
Km o Tramo	SECTOR PONIENTE
Fecha	3/1/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	827

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6389704.76 m
Este	337654.04 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	DEFICIENTE
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	0,27 HA (1%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,5 M DE ANCHO POR 0,6 M DE ALTO POR 0,008 M DE ESPESOR. COMPUERTA EN MAL ESTADO. RAMAL EL GANCHO DEL CANAL MONTOYA.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR COMPUERTA POR UNA METALICA CON LAS MISMAS DIMENSIONES, INCLUYENDO VOLANTE, CADENA CON CANDADO, BUJE Y VÁSTAGO.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METAL
Ancho (m)	0,5
Alto (m)	0,6
Espesor (m)	0.008

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL MONTOYA
KM o Tramo	SECTOR PONIENTE
Fecha	3/7/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	827

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6389704.76 m
Este	337654.04 m


CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	3/7/2024
Código institucional	5423010001050100000000
Observación	

Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	250
Nombre Organización	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTOYA
Numero de Usuarios	76
Fuente de Abastecimiento	RÍO PUTAENDO
Fecha de Construcción	-
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	2,58 HA (5%)
Caudal total por derecho (m3/s)	0.0821
Tipo de Red	SECUNDARIA
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Características de Infraestructura	TRAMO DE 250 M RAMAL EL GANCHO DEL CANAL MONTOYA, SIN REVESTIR
Observaciones	TRAMO DE 250 M SIN REVESTIR. TRAMO DEMORA BASTANTE PARA QUE LLEGUE EL AGUA, Y AL FUNCIONAR POR TURNOS, RECIBEN MENOS AGUA PARA RIEGO. SE PUEDE CONTACTAR AL 975890564 (CLAUDIO PEREZ BADE- PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre de Infraestructura	CANAL MONTOYA
Sector	SECTOR ORIENTE
Fecha	3/7/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es un tramo
Cota (Inicio) m.s.n.m	820
Cota (Final) m.s.n.m	815

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (Inicio)	6389439.20 m
Este (Inicio)	337426.33 m
Norte (Final)	6389331.57 m
Este (Final)	337245.18 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	DEFICIENTE
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	2,58 HA (5%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA MADERA DE 0,59 M DE ANCHO POR 0,5 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. COMPUERTA EN MAL ESTADO. RAMAL EL GANCHO DEL CANAL MONTOYA.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR COMPUERTA POR UNA METALICA CON LAS MISMAS DIMENSIONES, INCLUYENDO VOLANTE, CADENA CON CANDADO, BUJE Y VÁSTAGO.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	MADERA
Ancho (m)	0.59
Alto (m)	0.5
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL MONTOYA
KM o Tramo	SECTOR PONIENTE
Fecha	3/7/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	820

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6389439.20 m
Este	337426.33 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	DEFICIENTE
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	2,47 HA (5%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA METALICA DE 0,69 M DE ANCHO POR 0,56 M DE ALTO POR 0,004 M DE ESPESOR. COMPUERTA EN MAL ESTADO. CANAL MONTOYA.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR COMPUERTA POR UNA METALICA CON LAS MISMAS DIMENSIONES, INCLUYENDO VOLANTE, CADENA CON CANDADQ, BUJE Y VÁSTAGO.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METAL
Ancho (m)	0.69
Alto (m)	0.56
Espesor (m)	0.004

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL MONTOYA
KM o Tramo	SECTOR PONIENTE
Fecha	3/7/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	816

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6389451.93 m
Este	337074.16 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	DEFICIENTE
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	6,05 HA (11%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,5 M DE ANCHO POR 0,63 M DE ALTO POR 0,004 M DE ESPESOR. COMPUERTA EN MAL ESTADO.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR COMPUERTA POR UNA METALICA CON LAS MISMAS DIMENSIONES, INCLUYENDO VOLANTE, CADENA CON CANDADQ, BUJE Y VÁSTAGO.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METAL
Ancho (m)	0.5
Alto (m)	0.63
Espesor (m)	0.004

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL MONTOYA
KM o Tramo	SECTOR PONIENTE
Fecha	3/7/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	816

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6389451.93 m
Este	337074.16 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	REGULAR
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR
Grado de Mantenimiento	DEFICIENTE
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	10.44 HA (20%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 0,7 M DE ANCHO POR 0,5 M DE ALTO POR 0,004 M DE ESPESOR. COMPUERTA EN MAL ESTADO.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR COMPUERTA POR UNA METALICA CON LAS MISMAS DIMENSIONES, INCLUYENDO VOLANTE, CADENA CON CANDADJO, BUJE Y VÁSTAGO.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METAL
Ancho (m)	0.7
Alto (m)	0.5
Espesor (m)	0.004

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL MONTIYA
KM o Tramo	SECTOR PONIENTE
Fecha	3/7/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	816

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6389451.93 m
Este	337074.16 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	3/7/2024
Código Institucional	5423010001050200000000
Observación	
Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	820
Nombre Organización	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTOYA
Numero de Usuarios	76
Fuente de Abastecimiento	RÍO PUTAENDO
Fecha de Construcción	
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	2,47 HA (5%)
Caudal total por derecho (m3/s)	0,0821
Tipo de Red	SECUNDARIA
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Características de Infraestructura	TRAMO DE 8200 M CANAL MONTOYA, SIN REVESTIR
Observaciones	TRAMO DE 820 M SIN REVESTIR. TRAMO DEMORA BASTANTE PARA QUE LLEGUE EL AGUA, Y AL FUNCIONAR POR TURNOS, RECIBEN MENOS AGUA PARA RIEGO. SE PUEDE CONTACTAR AL 975890564 (CLAUDIO PEREZ BADE- PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre de Infraestructura	CANAL MONTOYA
Sector	SECTOR ORIENTE
Fecha	3/7/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un tramo	
Cota (Inicio) m.s.n.m	816
Cota (Final) m.s.n.m	804

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (Inicio)	6389451.93 m
Este (Inicio)	337074.16 m
Norte (Final)	6388761.64 m
Este (Final)	336948.81 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	3/7/2024
Código Institucional	5423010001050200000000
Observación	

Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	380
Nombre Organización	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTOYA
Numero de Usuarios	76
Fuente de Abastecimiento	RÍO PUTAENDO
Fecha de Construcción	-
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	6,05 HA (11%)
Caudal total por derecho (m3/s)	0.0821
Tipo de Red	SECUNDARIA
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Características de Infraestructura	TRAMO DE 380 M RAMAL DERIVADO CANAL MONTOYA, SIN REVESTIR
Observaciones	TRAMO DE 380 M SIN REVESTIR. TRAMO DEMORA BASTANTE PARA QUE LLEGUE EL AGUA, Y AL FUNCIONAR POR TURNOS, RECIBEN MENOS AGUA PARA RIEGO. SE PUEDE CONTACTAR AL 975890564 (CLAUDIO PEREZ BADE- PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre de Infraestructura	CANAL MONTOYA
Sector	SECTOR ORIENTE
Fecha	3/7/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es un tramo
Cota (Inicio) m.s.n.m	816
Cota (Final) m.s.n.m	810

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (Inicio)	6389451.93 m
Este (Inicio)	337074.16 m
Norte (Final)	6389182.95 m
Este (Final)	337024.03 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	3/7/2024
Código Institucional	5423010001050000000000
Observación	

Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	700
Nombre Organización	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTOYA
Numero de Usuarios	76
Fuente de Abastecimiento	RÍO PUTAENDO
Fecha de Construcción	
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	10,44 HA (20%)
Caudal total por derecho (m3/s)	0,0821
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Características de Infraestructura	TRAMO DE 700 M RAMAL DERIVADO CANAL MONTOYA, SIN REVESTIR
Observaciones	TRAMO DE 700 M SIN REVESTIR. TRAMO DEMORA BASTANTE PARA QUE LLEGUE EL AGUA, Y AL FUNCIONAR POR TURNOS, RECIBEN MENOS AGUA PARA RIEGO. SE PUEDE CONTACTAR AL 975890564 (CLAUDIO PEREZ BADE- PRESIDENTE)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre de Infraestructura	CANAL MONTOYA
Sector	SECTOR ORIENTE
Fecha	3/7/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es un tramo
Cota (Inicio) m.s.n.m	816
Cota (Final) m.s.n.m	804

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte (Inicio)	6389451.93 m
Este (Inicio)	337074.16 m
Norte (Final)	6388893.10 m
Este (Final)	336808.14 m