


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	37 HA (100%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA ADMISION METALICA DE 0,6 M DE ANCHO POR 0,66 M DE ALTO POR 0,008 M DE ESPESOR. COMPUERTA EN MAL ESTADO.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR COMPUERTA POR UNA METALICA CON LAS MISMAS DIMENSIONES, INCLUYENDO VOLANTE, CADENA CON CANDADO, BUJE Y VÁSTAGO, RANURAS Y ESTRUCTURA.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METAL
Ancho (m)	0,6
Alto (m)	0,66
Espesor (m)	0,008

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL PUNTA EL OLIVO
Km a Tramo	
Fecha	2/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	646

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6378937,63 m
Este	336519,61 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	SECCION DE AFORO
Estado (Factores Técnicos)	-
Estado (Factores de Gestión)	-
Grado de Mantenición	-
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	-
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ADMISION SIN SECCION DE AFORO
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE INSTALAR SECCION DE AFORO (AFORADOR PARSHALL O SIMILAR)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	HORMIGON
Ancho (m)	-
Alto (m)	-
Largo (m)	-

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL PUNTA EL OLIVO
KM o Tramo	-
Fecha	2/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	1
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	646

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6378937.61 m
Este	336519.61 m

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	8 HA (22%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD MEDIA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA DE 0,6 M DE ANCHO POR 0,66 M DE ALTO POR 0,008 M DE ESPESOR. COMPUERTA EN MAL ESTADO
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR COMPUERTA POR UNA METALICA CON LAS MISMAS DIMENSIONES, INCLUYENDO VOLANTE, CADENA CON CANDADO, BUJE Y VÁSTAGO, RANURAS Y ESTRUCTURA.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METAL
Ancho (m)	0.6
Alto (m)	0.66
Espesor (m)	0.008

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3
					4



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL PUNTA EL OLIVO
Km de Tramo	
Fecha	2/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	4
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Puntual
Cota m.s.n.m	635

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6378791.32 m
Este	336615.77 m