
CATASTRO DE SINGULARIDADES

Detalle del Catastro		
Singularidad	BOCATOMA	
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE	
Estado (Factores de Gestión)	REGULAR	
Grado de Mantención	REGULAR	
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	924,32 HA (100%)	
Fecha de Construcción	-	
Acceso	DIFICULTADA ALTA	
Observaciones	BOCATOMA TIPO PATA DE CABRA DE MADERA EN MAL ESTADO, CON RECUBRIMIENTO DE TRAMOS DE GEOMEMBRANA	
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR POR DIQUE DE HORMIGON ARMADO.	
Consultor Responsable	CIREN	
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA	

Geometría		
Tipo de Sección	-	
Materialidad		
Ancho (m)	-	
Alto (m)		
Espesor (m)	-	

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3





Región	VALPARAISO		
Provincia	SAN FELIPE		
Comuna	CATEMU		
Cuenca	RIO ACONCAGUA		
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO		
Nombre del Canal	CANAL PUREHUE		
KM o Tramo	-		
Fecha	4/9/2024		
Obra N°			
Cantidad de Fotos	4		
Código BIP	40046312-0		
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y		
Notifibre de la filiciativa	MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO		
<u>"</u>	Si es Puntual		
Cota m.s.n.m	387		

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6368426.43 m
Este	313210.9 m




CATASTRO DE SINGULARIDADES

Detalle del Catastro		
Singularidad	COMPUERTA	
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE	
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE	
Grado de Mantención	MALO	
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	924,32 HA (100%)	
Fecha de Construcción		
Acceso	DIFICULTADA BAJA	
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA DE 1,72 M DE ANCHO POR 1,435 N DE ALTO POR 0,012 M DE ESPESOR. COMPUERTA EN MAL ESTADO, NO CIERRA NI ABRE.	
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR COMPUERTA POR UNA METALICA CON LAS MISMAS DIMENSIONES, O REALIZAR MANTENCION A SU PUERTA Y MARCO.	
Consultor Responsable	CIREN	
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA	

Geometría		
Tipo de Sección	RECTANGULAR	
Materialidad	METALICA	
Ancho (m)	1.72	
Alto (m)	1.435	
Espesor (m)	0.012	

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3
				4





VALPARAISO		
SAN FELIPE		
CATEMU		
RIO ACONCAGUA		
ACONCAGUA BAJO		
CANAL PUREHUE		
4/9/2024		
4		
40046312-0		
TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y		
MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO		
Si es Puntual		
387		

Coordenadas		
WGS 1984		
19 H		
6368426.43 m		
313210.9 m		







CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA I	c <i>i</i> ren	
	SHADOWALL STATE	
Fecha de creación	4/9/2024	
Código Institucional	542701000105000000000	The state of the s
Observación		
	Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL	
Longitud (m)	800	
Nombre Organización	COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PUREHUE	
Numero de Usuarios	28	
Fuente de Abastecimiento	ESTERO CATEMU	
Superficie Afectada (% AR TOTAL)	924,32 HA (100%)	
Caudal total por derecho (m3/s)	0.8	
Tipo de Red	PRIMARIA	
Acceso	DIFICULTAD ALTA	
Características de Infraestructura	TRAMO CANAL DE 800 M SIN REVESTIR DE MATERIAL ARENOSO, CON ALTA VEGETACION Y DIFICL ACCESO PARA HACER MANTENCION.	
	TRAMO CANAL DE 800 M SIN REVESTIR DONDE TIENDE A EROSIONAR Y	

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios					
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden	
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				-	





4/9/2024
6
40046312-0
TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y
MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es un tramo
388
379
Coordenadas

Coordenadas		
Datum	WGS 1984	
Huso	19 H	
Norte (INICIAL)	6368276.34 m	
Este (INICIAL)	313184.71 m	
Norte (FINAL)	6367626.94 m	
Este (FINAL)	312871 62 m	