

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	1,85 HA (3%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD ALTA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA RAMAL EL SAUCE DE 0,48 M DE ANCHO POR 0,6 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. NO POSEE HOJA Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REPARAR ESTRUCTURA E INCLUIR HOJA DE COMPUERTA
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.48
Alto (m)	0.6
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL SILVA VIEJO
Km o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	<b>Si es Puntual</b>
Cota m.s.n.m	809

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6388839.79 m
Este	337318.8 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	2,86 HA (9%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD ALTA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA RAMAL EL SAUCE DE 0,52 M DE ANCHO POR 0,5 M DE ALTO POR 0,005 M DE ESPESOR. NO POSEE HOJA Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REPARAR ESTRUCTURA E INCLUIR HOJA DE COMPUERTA
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.52
Alto (m)	0.5
Espesor (m)	0.005

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL SILVA VIEJO
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	<b>Si es Puntual</b>
Cota m.s.n.m	809

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6388873.75 m
Este	337323.46 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	1,85 HA (3%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DIFICULTAD ALTA
Observaciones	COMPUERTA DE ENTREGA METALICA RAMAL EL SAUCE DE 0,63 M DE ANCHO POR 0,6 M DE ALTO POR 0,004 M DE ESPESOR. HOJA DE COMPUERTA EN MAL ESTADO
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR HOJA DE COMPUERTA DE IGUAL DIMENSIONES
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.63
Alto (m)	0.6
Espesor (m)	0.004

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3



Región	VALPARAISO
Provincia	SAN FELIPE
Comuna	PUTAENDO
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA MEDIO
Nombre del Canal	CANAL SILVA VIEJO
KM o Tramo	
Fecha	1/30/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	<b>Si es Puntual</b>
Cota m.s.n.m	809

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6388817.98 m
Este	337303.51 m