


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	TUBERIA
Estado (Factores Técnicos)	BUENO
Estado (Factores de Gestión)	BUENO
Grado de Mantenimiento	DEFICIENTE
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	242,27 HA (99%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTADA BAJA
Observaciones	TUBERIA DE 10 M DE LARGO, CON PRESENCIA DE DEFORMACION POR PASO DE CAMIONES.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE ESTUDIAR RESISTENCIA DE MATERIAL, CAMBIAR TUBERIA Y REFORZAR ESTRUCTURA DE HORMIGON
Consultor Responsable	CIREN

Geometría	
Tipo de Sección	CILINDRICA
Materialidad	METALICA
Diámetro (m)	1
Largo (m)	10

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3
					4
					5




Región	VALPARAISO
Provincia	MARGA MARGA
Comuna	LIMACHE
Cuenca	RIO ACONCAGUA/IB
Subcuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL TABOLANGO
KM o Tramo	-
Fecha	6/10/2024
Obra N°	5
Código BIP	40046312-0
Nombre de la iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	<b>Si es Puntual</b>
Cota m.s.n.m	56

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6354469,45 m
Este	277807,56 m

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General				
Fecha de creación	6/19/2024			
Código (Institucional)	540010041000000000			
Observación				
Detalle de Infraestructura de Riego				
Tipo de Infraestructura	CANAL			
Cantidad (m)	85			
Nombre Organización	COMITÉ DE RIEGO CANAL TABOANGO			
Numero de Usuarios	18			
Cuente de Abastecimiento	RIO ACONCAGUA			
Fecha de Construcción	24/27 HA (1976)			
Cantidad Análisis (m de AB TOTAL)	0.379			
Cantidad (m³ por derecho (m³/a))	PRIMAVERA			
Tipo de Red	REGULATORIA			
Características de Infraestructura	TRAMO DE 85 M ENTUBADO CON CONSTRUCCIONES SOBRE EL CANAL			
Observaciones	TRAMO DE 85 M CON CONSTRUCCIONES SOBRE EL CANAL. SE PUEDE CONTACTAR AL 95651363 (JEANNETTE NUÑEZ- PRESIDENTA)			
Consultor Responsable	CIREN			
Usuario Responsable	CRISTINA COHEN			
Información Secundaria de Catastro				
Métodos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Origen



Región	VALPARAISO
Provincia	MARÍA MARÍA
Comuna	Taboango
Cuenca	RIO ACONCAGUA
Subcuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre de Infraestructura	CANAL TABOANGO
Estado	6/19/2024
Fecha	6/19/2024
Edición	1
Código de Fotos	4006611-0
Código SIP	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Nombre de la iniciativa	SI es un tramo
Código (Institucional) s.n.m.	17
Código (Fiscal) s.n.m.	56
Coordenadas	
Altitud	7015.2084
Latitud	-33.8
Longitud (Easting)	8344462.31 m
Longitud (Northing)	277842.89 m
Longitud (Easting)	8334475.54 m
Longitud (Northing)	277852.25 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	AGUAS GRISES
Estado Factores Técnicos	DEFICIENTE
Estado Factores de Gestión	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AB TOTAL)	247,51 HA (95%)
Fecha de Construcción	
Acceso	DEFICULTADA BAA
Observaciones	AGUAS GRISES DOMESTICAS SIN TRATAMIENTO, SON ENVIVADAS DIRECTAMENTE AL CANAL, CONTAMINANDO EL AGUA PARA RIEGO
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE INSTALAR FOSA SEPTICA
Consultor Responsable	CIREN

Geometría	
Tipo de Sección	
Materialidad	
Ancho (m)	
Altura (m)	
Espesor (m)	

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3
					4



Región	VALPARAISO
Provincia	MARICA MARCA
Comuna	LIMACHE
Cuenca	RIO ACCONCAGUAY
Subcuenca	ACONCAGUAY BAJO
Nombre del Canal	CANAL TABOLANGO
KM o Tramo	
Fecha	6/10/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	4
Código IIR	4004612-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es Destinat
Cota m.s.n.m	61

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Uso	3D N
Norte	6354563.69 m
Este	278817.27 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	250.47 HA (96%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTADA BAJA
Observaciones	SALIDA SIN COMPUERTA. SE UTILIZA UN BALDE EN SU REEMPLAZO.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE INSTALAR COMPUERTA METALICA CON SU ESTRUCTURA METALICA.
Consultor Responsable	CIREN

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	-
Largo (m)	-
Espesor (m)	-

Información General de Catastro					
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
					1
					2
					3



Región	VALPARAISO
Provincia	MARGA MARGA
Comuna	LIMACHE
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL TABOLANGO
Km Tramo	
Fecha	6/10/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUENO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	<b>Si es Puntual</b>
Cota m.s.n.m	60

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6354307.00 m
Este	278501.00 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	TUBERIA
Estado (Factores Funcional)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Abstrusa (% DE AB TOTAL)	250 (74.3 100%)
Fecha de Construcción	SIN CALIDAD MEDIA
Acceso	TUBERIA DE 7 M DE LARGO, INSTALADA POR PROPIETARIO, SIN ESTUDIO DE INGENIERIA POR ESPECIALISTA, OBSTACULIZA EL CURSO DEL AGUA Y POSEE RIESGO DE COLAPSO DE LA OBRA
Observaciones	
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR TUBERIA POR UNA CON CAUDAL DE DISEÑO Y RESISTENCIA DE MATERIAL ADECUADA
Controlador Responsable	CIREN

Geometría	
Tipo de Sección	CLINDRICA
Materialidad	METALICA
Diámetro (m)	7
Largo (m)	7

Información General de Catastro					
Arroyos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Exposición	Orient.
					1
					2
					3
					4
					5



Región	VALPARAISO
Provincia	MARICA MARINA
Comuna	LIMACHE
Cajón	RIO ACONCAGUALES
Subcuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre del Canal	CANAL TABOLANGO
Malla de Malla	
Fecha	6/10/2024
Obra N°	5
Cantidad de Fotos	40046132
Código BIP	TRANSPARENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Nombre de la Iniciativa	Si es Puntal
Cota m s.n.m.	60

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Uso	19 H
Norte	634.307.03 m
Este	728333.40 m


CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



Descripción General	
Fecha de creación	6/10/2024
Código Institucional	5400010041010000000000
Observación	

Detalle de Infraestructura de Riego	
Tipo de Infraestructura	CANAL
Longitud (m)	2
Nombre Organización	COMITÉ DE RIEGO CANAL TABOLANGO
Numero de Usuarios	58
Fuente de Abastecimiento	RÍO ACONCAGUA
Fecha de Construcción	-
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	261.58 HA (100%)
Caudal total por derecho (m3/s)	0.179
Tipo de Red	PRIMARIA
Acceso	DIFICULTAD MEDIA
Características de Infraestructura	TRAMO DE 2 M SIN REVESTIR DONDE SE EROSIONA LA PARED DEL CANAL
Observaciones	TRAMO DE 2 M SIN REVESTIR DONDE SE EROSIONA LA PARED DEL CANAL SE PUEDE CONTACTAR AL 956531903 (JEANNETTE NUÑEZ-PRESIDENTA)
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTÓBAL CORREA

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	MARGA MARGA
Comuna	LIMACHE
Cuenca	RIO ACONCAGUA
SubCuenca	ACONCAGUA BAJO
Nombre de Infraestructura	CANAL TABOLANGO
Sector	
Fecha	6/10/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUERO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
	Si es un tramo
Cota (Inicio) m.s.n.m	58
Cota (Final) m.s.n.m	58

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Eluso	19 H
Norte (Inicio)	6354175.52 m
Este (Inicio)	278971.22 m
Norte (Final)	6354175.02 m
Este (Final)	278969.75 m