


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	BUENO
Estado (Factores de Gestión)	BUENO
Grado de Mantenición	REGULAR
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	264.52 HA (96%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE ADMISION DESDE CANAL MATRIZ SOBRANTE- CHINCOLCO POSEE OXIDO EN SU INFRAESTRUCTURA.
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE MANTENCION.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	-
Alto (m)	-
Espesor (m)	-

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2



Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	PETORCA
Cuenca	RIO PETORCA
SubCuenca	RIO PETORCA ALTO
Nombre del Canal	CANAL DEL SOBRANTE
KM o Tramo	
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	2
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	938

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6432277.78 m
Este	333644.41 m


CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	COMPUERTA
Estado (Factores Técnicos)	DEFICIENTE
Estado (Factores de Gestión)	DEFICIENTE
Grado de Mantenimiento	MALO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	276,26 HA (100%)
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	COMPUERTA DE REGULACION METALICA DE 0.5 M DE ANCHO POR 0.5 M DE ALTO POR 0,004 M DE ESPESOR. COMPUERTA EN MAL ESTADO NO CIERRA COMPLETAMENTE
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE REEMPLAZAR COMPUERTA METALICA CON LAS MISMAS DIMENSIONES.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	RECTANGULAR
Materialidad	METALICA
Ancho (m)	0.5
Alto (m)	0.5
Espesor (m)	0.004

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios				
ID	Nombre	Tamaño	Creación	Orden
				1
				2
				3




Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	PETORCA
Cuenca	RIO PETORCA
SubCuenca	RIO PETORCA ALTO
Nombre del Canal	CANAL DEL SOBRANTE
Km.o Tramo	
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	3
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	921

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Uso	19 ft
Norte	6432336.45 m
Este	333465.40 m

Identificación General	
Área de estudio	AGUA CALIENTE
Proyecto de conservación	SISTEMAS DE MANEJO DE BOSQUES
Observación	
Detalle de infraestructura de Riego	
Tipo de infraestructura	CANAL
Localización	138
Ámbito de operación	SOCIEDAD AGRARIA Y LA ZONA DEL GOBIERNO
Estado de conservación	138
Estado de Mantenimiento	Bajo del GOBIERNO
Fecha de construcción	1978-1980
Superficie Abastecida (en Ha de Riego)	138 Ha de Riego
Superficie de drenaje (en Ha)	138 Ha
Tipo de Suelo	PRIMARIA
Alturas	1380-1500 m SLN
Características de infraestructura	TRAMO DE 132 M SIN RIVIERA, SONA DE RIVIERA BASTANTE VEGETACIÓN Y SECCIONES DE BOSQUE.
Observaciones	TRAMO DE 132 M SIN RIVIERA, SONA DE RIVIERA BASTANTE VEGETACIÓN Y SECCIONES DE BOSQUE. ZONA LA PUERTA GERENCIA RIVER Y RIVIERA, ESCUOLA LA ESCUOLA DE RIVIERA, SONA DE RIVIERA BASTANTE VEGETACIÓN Y SECCIONES DE BOSQUE. SE RECONSTRUYÓ UNO DE LOS CANALES PARA 138 Ha de Riego. (MARCELO CULIANDA, PRESIDENTE)
Colaborador Responsable	NAPO
Fecha de Recolección	1980

Información General de Cuentas				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2
				3
				4
				5
				6

[illegible]

CATASTRO DE SINGULARIDADES



Detalle del Catastro	
Singularidad	TRANQUE
Estado (Factores Técnicos)	BUENO
Estado (Factores de Gestión)	BUENO
Grado de Mantenimiento	BUENO
Superficie Afectada (% DE AR TOTAL)	-
Fecha de Construcción	-
Acceso	DIFICULTAD BAJA
Observaciones	TRANQUE EXTRAPREDIAL SIN REVESTIR CON CAPACIDAD DE 50000 M3. SUS SINGULARIDADES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
Tipo de Rehabilitación	SE REQUIERE INSTALAR SISTEMAS PARA DISMINUIR EL INGRESO DE CALOR, LUZ Y SUCIEDAD EXTERNA.
Consultor Responsable	CIREN
Revisor Responsable	CRISTOBAL CORREA

Geometría	
Tipo de Sección	-
Materialidad	SIN REVESTIR
Ancho (m)	-
Alto (m)	-
Largo (m)	-

Información General de Catastro				
Archivos Complementarios	ID	Nombre	Tamaño	Creación
				Orden
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9



Región	VALPARAISO
Provincia	PETORCA
Comuna	PETORCA
Cuenca	RIO PETORCA
SubCuenca	RIO PETORCA ALTO
Nombre del Canal	CANAL DEL SOBRANTE
KM o Tramo	
Fecha	5/14/2024
Obra N°	
Cantidad de Fotos	9
Código BIP	40046312-0
Nombre de la Iniciativa	TRANSFERENCIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR REGION DE VALPARAISO
Si es Puntual	
Cota m.s.n.m	881

Coordenadas	
Datum	WGS 1984
Huso	19 H
Norte	6432511.00 m
Este	333171.00 m